

# CIRCULAR GENERAL N° 05/15

## Modificación del acto de apertura

**OBJETO:** "Servicio de mantenimiento de los equipos del sector copiado"

La Contratación Directa N° 9 prevista para el día 21/07/15 a las 13:00 hs., se realizará el día 27/07/2015 a las 12:00 hs.

### En el Pliego de Bases y Condiciones

***Donde dice:***

Renglón	Cant.	Unidad	Descripción
1	20000	copias	<p>Service de mantenimiento de todos los equipos del sector de copiado (2 equipos Lanier LD260 y 2 equipos MP400). Se trata de un mantenimiento integro de cada equipo, que involucra a la rotación y desgaste dentro del equipo así como también los insumos necesarios para el óptimo funcionamiento, que se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro</li> <li>• Revelador</li> <li>• Bujes de Unidad de Revelado</li> <li>• Cepillo de Unidad de Limpieza</li> <li>• Cuchilla Limpieza de Cilindro</li> <li>• Grilla de Carga</li> <li>• Filamento de Carga</li> <li>• Banda de Transferencia</li> <li>• Cuchilla de Banda de Transferencia</li> <li>• Rodillo de Fusor</li> <li>• Bujes de Rodillo de Fusor</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rulemanes Rodillo de Fusor</li> <li>• Rodillo de Presión</li> <li>• Rulemanes de Rodillo Presión</li> <li>• Uñas Rodillo de Fusor</li> <li>• Mantilla Web</li> <li>• Sellos de Unidad Reveladora / Limpieza</li> <li>• Rueda Pick Up ADF</li> <li>• Rueda Separación ADF</li> <li>• Banda Alimentación ADF</li> <li>• Rueda Pick UP Bandejas</li> <li>• Rueda Alimentación Bandejas</li> <li>• Rueda Separación Bandejas</li> <li>• Sinfín Recolección de Toner</li> <li>• Toner</li> </ul>
--	--	--	--

***Debe decir:***

Renglón	Cant.	Unidad	Descripción
1	800.000	copias	<p>Service de mantenimiento de todos los equipos del sector de copiado (2 equipos Lanier LD260 y 2 equipos MP400). Se trata de un mantenimiento integro de cada equipo, que involucra a la rotación y desgaste dentro del equipo así como también los insumos necesarios para el óptimo funcionamiento, que se detallan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cilindro</li> <li>• Revelador</li> <li>• Bujes de Unidad de Revelado</li> <li>• Cepillo de Unidad de Limpieza</li> <li>• Cuchilla Limpieza de Cilindro</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"><li>• Grilla de Carga</li><li>• Filamento de Carga</li><li>• Banda de Transferencia</li><li>• Cuchilla de Banda de Transferencia</li><li>• Rodillo de Fusor</li><li>• Bujes de Rodillo de Fusor</li><li>• Rulemanes Rodillo de Fusor</li><li>• Rodillo de Presión</li><li>• Rulemanes de Rodillo Presión</li><li>• Uñas Rodillo de Fusor</li><li>• Mantilla Web</li><li>• Sellos de Unidad Reveladora / Limpieza</li><li>• Rueda Pick Up ADF</li><li>• Rueda Separación ADF</li><li>• Banda Alimentación ADF</li><li>• Rueda Pick UP Bandejas</li><li>• Rueda Alimentación Bandejas</li><li>• Rueda Separación Bandejas</li><li>• Sinfín Recolección de Toner</li><li>• Toner</li></ul>
--	--	--	---

Observaciones: Se modifica la cantidad de copias de 20.000 a 800.000.

Se mantienen las condiciones de pago, tomando como abono mensual 20.000 copias más el excedente del mes anterior.

Se modifica la visita obligatoria al Colegio con el fin de inspeccionar los equipos hasta el 24/07/2015 de 10 a 14hs. Se entregará un recibo que deberá adjuntarse a la oferta en carácter obligatorio.